



Cremagliera dello sterzo per Lancia

No. dell'articolo: 52 254

Caratteristiche

- Modalità: idraulico

Original parts

(Per un confronto solo)

Lancia 15000833

Codice EAN

- 4019064076674

Lancia Kappa (838A)

Veicolo	Anno da - a	kW	PS	cc
Lancia Kappa (838A), 2.0 16V Turbo (838AB1AA)	02,95 - 10.01>	151	205	1995
Lancia Kappa (838A), 2.0 20v (838AA1AA)	10,94 - 10.01>	107	146	1998
Lancia Kappa (838A), 2.0 20v (838AG1AA, 838AG11A)	07,96 - 10.01>	114	155	1998
Lancia Kappa (838A), 2.0 20v Turbo (838AM1AA)	06,98 - 10.01>	162	220	1998
Lancia Kappa (838A), 2.4 20v (838AC1AA, 838AC11A)	08,94 - 10.01>	129	175	2446
Lancia Kappa (838A), 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	08,94 - 10.01>	150	204	2959
Lancia Kappa (838A) 2,4 DS T. (838AE1AA, 838AH1AA)	08,94 - 10.01>	91	124	2387
Lancia Kappa (838A) 2.4 JTD (838AL1AA)	06,98 - 10.01>	100	136	2387

Lancia Kappa Coupe (838)

Veicolo	Anno da - a	kW	PS	cc
Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 16V Turbo (838CB)	11,96 - 03.01>	151	205	1995
Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 20v	07,96 - 03.01>	114	155	1998
Lancia Kappa Coupe (838) 2.0 20v Turbo (838CM)	06,98 - 03.01>	162	220	1998
Lancia Kappa Coupe (838), 2.4 20v (838CC)	11,96 - 03.01>	129	175	2446
Lancia Kappa Coupe (838) 3.0 24V (838CD, 838CD11A)	11,96 - 03.01>	150	204	2959

Lancia Kappa SW (838B)

Veicolo	Anno da - a	kW	PS	cc
Lancia Kappa SW (838B) 2.0 16V Turbo (838BB1AA)	07,96 - 10.01>	151	205	1995
Lancia Kappa SW (838B) 2.0 20v (838BG1AA)	07,96 - 10.01>	114	155	1998
Lancia Kappa SW (838B) 2.0 20v Turbo (838BM1AA)	06,98 - 10.01>	162	220	1998
Lancia Kappa SW (838B) 2.4 20v (838BC1AA, 838BC11A)	07,96 - 10.01>	129	175	2446
Lancia Kappa SW (838B) 3.0 24V (838BD11A)	07,96 - 10.01>	150	204	2959
Lancia Kappa SW (838B) 2,4 DS T. (838BH1AA)	07,96 - 10.01>	91	124	2387
Lancia Kappa SW (838B) 2.4 JTD (838BL1AA)	06,98 - 10.01>	100	136	2387