



Cremagliera dello sterzo per Volvo

Articolo: SP85337

Caratteristiche

- Produttore di restrizione: ZF

Original parts

(Per un confronto solo)

| | |
|--------------|----------|
| Volvo | 36000790 |
| | 36000689 |
| Ford | 1469028 |
| | 1506272 |

Codice EAN

- 5415047106984

Volvo S80 II

| Veicolo | Anno da - a | kW | PS | cc |
|------------------------------------|---------------|-----|-----|------|
| Volvo S80 II 2.5 T | 03.06 - Oggi> | 147 | 200 | 2521 |
| Volvo S80 II 2,5 FlexFuel T | 05.08 - Oggi> | 147 | 200 | 2521 |
| Volvo S80 II 2,5 FlexFuel T | 01.10 - Oggi> | 170 | 231 | 2521 |
| Volvo S80 II 2,4 D | 03.06 - Oggi> | 120 | 163 | 2400 |
| Volvo S80 II 2,4 D | 01.10 - Oggi> | 129 | 175 | 2400 |
| Volvo S80 II D5 | 03.06 - Oggi> | 136 | 185 | 2400 |
| Volvo S80 II D5 AWD | 01.07 - Oggi> | 136 | 185 | 2400 |
| Volvo S80 II D5 | 01.10 - Oggi> | 151 | 205 | 2400 |
| Volvo S80 II D5 AWD | 01.10 - Oggi> | 151 | 205 | 2400 |

Volvo V70 III Kombi

| Veicolo | Anno da - a | kW | PS | cc |
|--|---------------|-----|-----|------|
| Volvo V70 III Kombi 2.5 T | 08.07 - Oggi> | 147 | 200 | 2521 |
| Volvo V70 III Kombi 2,5 FlexiFuel T | 05.08 - Oggi> | 147 | 200 | 2521 |
| Volvo V70 III Kombi 2,5 FlexiFuel T | 10.09 - Oggi> | 170 | 231 | 2521 |
| Volvo V70 III Kombi 2,4 D | 08.07 - Oggi> | 120 | 163 | 2400 |
| Volvo V70 III Kombi 2,4 D | 10.09 - Oggi> | 129 | 175 | 2400 |
| Volvo V70 III Kombi 2.4 D5 | 08.07 - Oggi> | 136 | 185 | 2400 |
| Volvo V70 III Kombi 2.4 D5 | 12.09 - Oggi> | 151 | 205 | 2400 |
| Volvo V70 III Kombi 2.4 D5 AWD | 10.07 - Oggi> | 136 | 185 | 2400 |
| Volvo V70 III Kombi 2.4 D5 AWD | 12.09 - Oggi> | 151 | 205 | 2400 |

Volvo XC70 II

| Veicolo | Anno da - a | kW | PS | cc |
|---------------------------------|---------------|-----|-----|------|
| Volvo XC70 II 2,4 D AWD | 08.07 - Oggi> | 120 | 163 | 2400 |
| Volvo XC70 II 2.4 D5 AWD | 08.07 - Oggi> | 136 | 185 | 2401 |
| Volvo XC70 II 2.4 D5 AWD | 12.09 - Oggi> | 151 | 205 | 2400 |